




**DANOS Y DETERIOROS**

- FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO
- PISO PORCELANICO EN MAL ESTADO
- MURO A DEMOLER
- AZULEJOS EN MAL ESTADO
- FALTA DE PUERTAS
- FALTA DE VENTANAS



**Macrolocalización**  
CABECEIRA MUNICIPAL

**Microlocalización**

**PROYECTO:**  
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICIA Y ATENCIÓN CIUDADANA, CABECEIRA MUNICIPAL, CENTRAL DE ABASTO

**DESCRIPCIÓN:**  
FACHADAS Y CORTES ESTADO ACTUAL

**ABRIL 2022**  
REDA

**INDICADA**  
ESCALA

**2 DE 12**  
PLANO NÚM.

**REHAB**  
CLAVE

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**MTRA. YVONNE DENISE ARANDA VALENCIA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**ING. ELISTORPIO OCAÑO SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA