



**ACTA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL NÚMERO LPE/MOJ/ST/SRHYM/MANTENIMIENTOSEGURIDAD/10/2023, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE MOTOR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERATIVIDAD EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, EJERCICIO 2023.**-----

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca siendo las 11:00 horas del día 31 de agosto de 2023, reunidos en la sala de Juntas de la Secretaria de Recursos Humanos y Materiales del Palacio Municipal con domicilio en avenida Morelos número 108 Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fecha y hora que fueron señaladas para el desahogo del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, del procedimiento de Licitación Pública Estatal presencial número **LPE/MOJ/ST/SRHYM/MANTENIMIENTOSEGURIDAD/10/20233**, relativa a la **contratación de servicios de mantenimiento correctivo para unidades de motor que se encuentran fuera de operatividad en el taller de mantenimiento vehicular de la secretaria de seguridad ciudadana, movilidad y protección civil, ejercicio 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, 34 fracción III, 35, 38 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 27 segundo y tercer párrafos, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y al numeral 3.4 de las Bases de este concurso, referente a la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se da inicio el presente acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, ante la presencia de los ciudadanos Omar Lozano Fierro, Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de Recursos Humanos y Materiales quien preside el presente acto, asimismo desahogará todas y cada una de las etapas del presente procedimiento de la Licitación Pública Estatal, con la asistencia de la ciudadana Iris Jazmín Jiménez Cruz, Jefa del Departamento de Auditorías Financieras y de Cumplimiento, representante designado por el Órgano Interno de Control Municipal para el presente acto, de igual forma se encuentran presente la ciudadana, Tania Mijaylova Cruz Guerra, Directora Técnica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil en su calidad de representante del Área Técnica; y asimismo encontrándose los licitantes siguientes previa acreditación de la personalidad: -----

1. C. Mirna Edith Gómez Santos, en representación de Emilio Velázquez Rivera, persona física. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*





2. C. José Antonio Benítez Torres, en representación de la empresa Mantenimiento de Maquinaria y Transporte OMEGA S.A. de C.V. -----
3. C. Carola Alondra Gil Ávila en representación de la Empresa Autoservicios Lemans de Oaxaca S.A. de C.V. -----
4. C. Yolanda Zarate Fernández, en representación de Jesús Marín Velazco, persona física. -----
5. C. Hilda Montaña Márquez, Persona física. -----
6. C. Citlali Soledad Pérez Mendoza, en representación de Servicio automotriz y refacciones Engine Block Filter S. A. de C.V.-----

En uso de la palabra el ciudadano Omar Lozano Fierro, Jefe de Departamento de Licitaciones de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales, da la bienvenida a los asistentes a este acto, y manifiesta los siguientes: -----

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** La convocatoria del procedimiento licitatorio identificado con el número de control interno **LPE/MOJ/ST/SRHYM/MANTENIMIENTOSEGURIDAD/10/20233**, fue publicada en Periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y simultáneamente en el portal web <https://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/bienes-serv>, a partir del día diecisiete de agosto del presente año, así mismo las Bases del procedimiento licitatorio que nos ocupa estuvieron a disposición de los interesados en participar en el portal antes referido, así como en la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. -----

**SEGUNDO.** - Con fecha 24 de agosto de 2023, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y al numeral 3.2 de las Bases que rigen el procedimiento que nos ocupa. Se hace mención que el límite para presentar carta de interés en participar y preguntas relativas al presente procedimiento de Licitación Pública Estatal que nos ocupa, conforme a la convocatoria y bases que fueron emitidas y publicadas, feneció veinticuatro horas antes de la celebración del presente acto. En ese sentido se hace mención que ningún licitante presentó carta de interés para participar en el proceso de licitación, dentro del plazo establecido, por lo que se cumplió la hipótesis plasmada en el artículo 35 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca. -----

*[Handwritten signatures and marks in blue ink along the left margin.]*





----- **HECHOS** -----

1.- Conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, y con relación al numeral 3.4 inciso e) de las Bases del presente procedimiento licitatorio, entre los licitantes acuerdan que la C. Carola Alondra Gil Ávila representante de la Empresa Autoservicios Lemans de Oaxaca S.A. de C.V. sea quien rubrique las propuestas técnicas y económicas recibidas. -----

2.- De acuerdo a la lista de asistencia del presente acto solo se tiene registrado a seis licitantes que participan en este procedimiento, por lo tanto, se reciben los sobres que dicen contener las propuestas técnicas y económicas conforme a lo siguiente: -----

**LICITANTE 1.-** De la empresa **Emilio Velázquez Rivera, Persona Física**, por conducto en representación la **C. Mirna Edith Gómez Santos**, se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Emilio Velázquez Rivera, Persona Física**, cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes, haciéndose constar en este acto que del documento 9, el Anexo M presenta solamente una hoja del recibo telefónico de la empresa Telmex, en el que no consta el dato requerido del domicilio fiscal del participante, por lo tanto, este documento se presenta de manera incompleta. Documentación que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. -----

Con relación al documento 14, del Anexo M, se hace constar que los dispositivos USB solicitados en este punto fueron presentados, por el participante fuera del sobre de la propuesta técnica. -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, dándose lectura al monto total de las 43 partidas, conforme a lo siguiente: -----

**PARTIDAS OFERTADAS**

Partida	Descripción del vehículo	Tipo de motor	Concepto del Servicio (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN)	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario
1.	DODGE DAKOTA CREW 4x2, PLACAS RY26140, MODELO 2010, SERIE	3.7L V6	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR DE SUMINISTRO DE	1	SERVICIO	\$58,498.00

Handwritten blue mark on the left margin.

Handwritten blue signatures and marks on the right margin.

Handwritten blue signatures and marks at the bottom of the page.





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	1D7CE3GK6AS237255, NÚM. ECONOMICO 611		REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
2.	DODGE RAM 1500, PLACAS RY26335, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG9EG111883, NÚM. ECONOMICO 969	3.6L 6 CIL.	REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE: SISTEMA DE ESCANEO, COMPUTADORA, ALTERNADOR, RELEVADORES DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$15,000.00
3.	DODGE RAM 1500, PLACAS RY26339, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG4EG111883, NÚM. ECONOMICO 955	3.6L 6CIL. VVT	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE	1	SERVICIO	\$56,369.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and a circled signature at the bottom.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]*





			<p>CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.</p>			
4.	<p>DODGE RAM 4000 GRÚA CON CANASTILLA, PALCAS RY-41053, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D48G178837, NÚM. ECONOMICO 167</p>	<p>5.7L 8 CIL.</p>	<p>AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS,</p>	1	SERVICIO	\$72,469.00





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
5.	FORD F-350 XL TRITÓN GRÚA, PLACAS RY26144M MODELO 2003, SERIE 3FDKF36L13MB48889, NÚM. ECONOMICO 908	5.4L V8 TRITÓN	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACION DE DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	\$66,656.00
6.	NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK852438, NÚM ECONOMICO 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$48,141.00
7.	NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2 , PLACAS RX-58892, MODELO 2018, SERIE 1N6AD0ER6JN704642, NÚM. ECONOMICO 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA,	1	SERVICIO	\$73,913.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]*





			BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
8.	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2GK854083, NUM. ECONOMICO 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y	1	SERVICIO	\$48,141.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*





			ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
9.	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33CXGK869334, NÚM. ECONOMICO 181	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$48,141.00
10.	NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A0KK854039, NÚM. ECONOMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE	1	SERVICIO	\$48,141.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the left margin]*

*[Large handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*





			<p>CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.</p>			
11.	<p>NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1KK851912, NÚM. ECONOMICO 173</p>	2.5L L4	<p>AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS.</p>	1	SERVICIO	\$48,141.00

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.





			CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
12.	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1EB31S6AK352658, NÚM ECONOMICO 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$31,309.00
13.	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S5FK310408, NÚM ECONOMICO 478	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE	1	SERVICIO	\$31,309.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





			<p>MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.</p>			
14.	<p>NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S6FK307422, NÚM. ECONÓMICO 498</p>	1.6L L4	<p>AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS,</p>	1	SERVICIO	\$31,309.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.			
15.	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S1FK310146, NÚM ECONOMICO 484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$31,309.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$708,846.00</b>
<b>IVA</b>						<b>\$113,415.36</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$822,261.36</b>

(OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/00 M.N)

Partida	Descripción de la motoneta	Tipo de motor	Concepto del Servicio (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN)	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario
16.	BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R3JD5, MODELO 2018, SERIE	373.27 CC	CAMBIO DE ESTATOR, REGULADOR DE	1	SERVICIO	\$8,557.00





	MD2A67KY6JCD00718, NÚM. ECONOMICO 161		CORRIENTE Y BOBINAS DE ENCENDIDO			
17.	BAJAJ DOMINAR 400, PLACAS R2JD7, MODELO 2022, SERIE MD2A67KY8JCD00719, NÚM. ECONOMICO 157	373.27 CC	CAMBIO DE BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$3,605.00
18.	BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX5NCF00984, NÚM. ECONOMICO 98	373.27 CC	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACIÓN DE COMPUTADORA Y RELEVADOR DE ENCENDIDO	1	SERVICIO (NOTA LA COMPUTADORA EN OCASIONES NO TIENE REPARACION, ES NECESARIO CAMBIO, QUEDARIA A POSIBLE CAMBIO, precio solo de la reparación)	\$6,705.00
19.	BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX9NCF00941, NÚM. ECONOMICO 94	373.27 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$8,307.00
20.	BENELLI TRK 250, PLACAS MKD1Y, MODELO 2019, SERIE ZBNN30007LBA78424, NÚM. ECONOMICO 371	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$10,258.00
21.	BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Y, MODELO 2020, SERIE ZBNN30005LBA78406, NÚM. ECONOMICO 416	DOHC 249 CM3	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, REPARACIÓN DE CÓDIGOS Y SENSORES DE COMPUTADORA	1	SERVICIO (NOTA LA COMPUTADORA EN OCASIONES NO TIENE REPARACION, ES NECESARIO CAMBIO, QUEDARIA A POSIBLE CAMBIO, precio solo de la reparación)	\$4,300.00
22.	BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Z, MODELO 2019, SERIE ZBNN30006LBA78396, NÚM. ECONOMICO 375	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$10,258.00
23.	BENELLI TRK 250, PLACAS MKD9X, MODELO 2020, SERIE ZBNN30004LBA78414, NÚM. ECONOMICO 424	DOHC 249 CM3	REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA	1	SERVICIO PRECIO SOLO DE LA REPARACION), TENEMOS QUE REVISAR LA UNIDAD PARA SABER QUE NECESITA	\$3,700.00
24.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R1JD2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00181, NÚM. ECONOMICO 153	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
25.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD1, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00147, NÚM. ECONOMICO 138	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

26.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD4, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00219, NÚM. ECONOMICO 141	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
27.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B14HDA00233, NÚM. ECONOMICO 137	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
28.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R5JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B16HDA00041, NÚM. ECONOMICO 148	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
29.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R8GW2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA00215, NÚM. ECONOMICO 136	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
30.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC3, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA00277, NÚM. ECONOMICO 134	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
31.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B17HDA00775, NÚM. ECONOMICO 146	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
32.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC6, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00267, NÚM. ECONOMICO 139	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
33.	KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B11HDA00528, NÚM. ECONOMICO 142	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$45,285.00
34.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MHG9V, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A6K1100170, NÚM. ECONOMICO 392	DOHC 248 CC	REPARACION DE CARTER	1	SERVICIO (PRECIO SUJETO A CAMBIO YA QUE SOLO ES DE LA REPARACION), TENEMOS QUE REVISAR LA UNIDAD PARA SABER QUE NECESITA y COTIZAR QUE PARTE DEL CARTER O DEL MOTOR ESTA DAÑADO).	\$4,700.00
35.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF1Y, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A6J1101205, NÚM. ECONOMICO 334	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$29,131.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

36.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3R, MODELO 2019, LC6DS11AXK1100138, SERIE NÚM. ECONOMICO 348	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$29,131.00
37.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3W, MODELO 2019, LC6DS11A8K1100154, SERIE NÚM. ECONOMICO 358	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$29,131.00
38.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3Y, MODELO 2019, LC6DS11A5K1100158, SERIE NÚM. ECONOMICO 370	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$29,131.00
39.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF4R, MODELO 2018, LC6DS11A5J1101194, SERIE NÚM. ECONOMICO 310	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CÁRTER, CAMBIO DE MONOSHOCK Y TAZAS DE DIRECCIÓN	DE	1	SERVICIO	\$24,670.00
40.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF6X, MODELO 2019, LC6DS11A3K1100174, SERIE NÚM. ECONOMICO 340	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$29,131.00
41.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF7T, MODELO 2019, LC6DS11A2K1100165, SERIE NÚM. ECONOMICO 354	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$29,131.00
42.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG2B, MODELO 2019, LC6DS11A3K1100143, SERIE NÚM. ECONOMICO 352	DOHC 248 CC	CAMBIODE TAZAS DE DIRECCIÓN	DE	1	SERVICIO	\$2,839.00
43.	SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG8A, MODELO 2019, LC6DS11A1K1100139, SERIE NÚM. ECONOMICO 378	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	\$19,131.00

(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCES PESOS 56/100 M.N)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$744,666.00</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 119,146.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$863,812.56</b>

**PRECIO TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N I.V.A. incluido** -----  
**El importe total de las 43 partidas ofertadas presentadas por Emilio Velázquez Rivera, Persona Física es por la cantidad de \$1,685,473.92 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 92/100 M.N) I.V.A. incluido** -----







PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	<p>Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024</p> <p>CAMIONETA DODGE DAKOTA CREW 4x2, PLACAS RY26140, MODELO 2010, SERIE 1D7CE3GK6AS237255, NÚM. ECONÓMICO 611</p>	3.7L V6	<p>AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.</p>	1	SERVICIO	\$75,261.33	\$75,261.33
2	<p>CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26335, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG9EG11863, NÚM. ECONÓMICO 969</p>	3.6L 6 CIL.	<p>REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE: SISTEMA DE ESCANEO, COMPUTADORA, ALTERNADOR, RELEVADORES DE ENCENDIDO.</p>	1	SERVICIO	\$15,250.00	\$15,250.00
3	<p>CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26339, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG4EG11883, NÚM. ECONÓMICO 955</p>	3.6L 6 CIL. VVT	<p>AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.</p>	1	SERVICIO	\$100,910.07	\$100,910.07





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

4	CAMIÓN DODGE RAM 4000 GRÚA CON CANASTILLA, PALCAS RY-41053, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D48G178837, NÚM. ECONÓMICO 167	5.7 L 8 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$93,227.67	\$93,227.67
5	CAMIONETA FORD F-350 XL TRITÓN GRÚA, PLACAS RY26144M MODELO 2003, SERIE 3FDKF36L13MB48889, NÚM. ECONÓMICO 908	5.4L V8 TRITÓN	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	\$62,760.00	\$62,760.00
6	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK852438, NÚM. ECONÓMICO 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS	1	SERVICIO	\$75,998.14	\$75,998.14





			DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
7	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2, PLACAS RX-58892, MODELO 2018, SERIE 1N6ADOER6JN704642, NÚM. ECONÓMICO 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$74,444.20	\$74,444.20
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2GK854083, NÚM. ECONÓMICO 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE	1	SERVICIO	\$75,998.14	\$75,998.14





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33CXGK869334, NÚM. ECONÓMICO 181	2.5L L4	VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA. AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$75,998.14	\$75,998.14
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A0KK854039, NÚM. ECONÓMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$75,998.14	\$75,998.14

*(Handwritten signatures and marks)*





11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1KK851912, NÚM. ECONÓMICO 173	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$75,998.14	\$75,998.14
12	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1EB31S6AK352658, NÚM. ECONÓMICO 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$46,033.29	\$46,033.29
13	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES	1	SERVICIO	\$46,033.29	\$46,033.29





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	3N1EB31S5FK310408, NÚM. ECONÓMICO 478		DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
14	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S6FK307422, NÚM. ECONÓMICO 498	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$46,033.29	\$46,033.29
15	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S1FK310146, NÚM. ECONÓMICO 484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA,	1	SERVICIO	\$46,033.29	\$46,033.29

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]*





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
16	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R3JD5, MODELO 2018, SERIE MD2A67KY6JCD00718, NÚM. ECONÓMICO 161	373.27 CC	CAMBIO DE ESTATOR, REGULADOR DE CORRIENTE Y BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$10,111.09	\$10,111.09
17	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R2JD7, MODELO 2022, SERIE MD2A67KY8JCD00719, NÚM. ECONÓMICO 157	373.27 CC	CAMBIO DE BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$3,317.40	\$3,317.40
18	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PALCAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX5NCF00984, NÚM. ECONÓMICO 98	373.27 CC	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACIÓN DE COMPUTADORA Y RELEVADOR DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$10,044.74	\$10,044.74
19	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PALCAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX9NCF00941, NÚM. ECONÓMICO 94	373.27 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$6,819.88	\$6,819.88
20	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PALCAS MKDIY, MODELO 2019, SERIE ZBNN30007LBA78424, NÚM. ECONÓMICO 371	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$6,425.28	\$6,425.28
21	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PALCAS MKD3Y, MODELO 2020, SERIE	DOHC 249 CM3	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, REPARACIÓN DE CÓDIGOS Y SENSORES DE COMPUTADORA	1	SERVICIO	\$3,000.00	\$3,000.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	ZBNN30005LBA78406, NÚM. ECONÓMICO 416							
22	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Z, MODELO 2019, SERIE ZBNN30006LBA78396, NÚM. ECONÓMICO 375	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$7,647.48	\$7,647.48	
23	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD9X, MODELO 2020, SERIE ZBNN30004LBA78414, NÚM. ECONÓMICO 424	DOHC 249 CM3	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA	1	SERVICIO	\$3,142.80	\$3,142.80	
24	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R1JD2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00181, NÚM. ECONÓMICO 153	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
25	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD1, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00147, NÚM. ECONÓMICO 138	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
26	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD4, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00219, NÚM. ECONÓMICO 141	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
27	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B14HDA00233, NÚM. ECONÓMICO 137	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
28	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R5JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B16HDA00041, NÚM. ECONÓMICO 148	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
29	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R8GW2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA00215, NÚM. ECONÓMICO 136	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	
30	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC3, MODELO 2017, SERIE	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40	





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	JKALE8B12HDA00277, NÚM. ECONÓMICO 134						
31	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B17HDA00775, NÚM. ECONÓMICO 146	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40
32	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC6, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00267, NÚM. ECONÓMICO 139	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40
33	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B11HDA00528, NÚM. ECONÓMICO 142	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	\$39,110.40	\$39,110.40
34	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MHG9V, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A6K1100170, NÚM. ECONÓMICO 392	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CARTER	1	SERVICIO	\$4,625.25	\$4,625.25
35	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKFIY, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A6J1101205, NÚM. ECONÓMICO 334	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
36	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3R, MODELO 2019, SERIE LC6DS11AXK1100138, NÚM. ECONÓMICO 348	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
37	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3W, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A8K1100154, NÚM. ECONÓMICO 358	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
38	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3Y, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A5K1100158, NÚM. ECONÓMICO 370	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
39	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF4R, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A5J1101194, NÚM. ECONÓMICO 310	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CÁRTER, CAMBIO DE MONOSHOCK Y TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	\$39,173.26	\$39,173.26
40	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF6X, MODELO 2019,	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	SERIE LC6DS11A3K1100174, NÚM. ECONÓMICO 340						
41	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF7T, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A2K1100165, NÚM. ECONÓMICO 354	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
42	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG2B, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3K1100143, NÚM. ECONÓMICO 352	DOHC 248 CC	CAMBIO DE TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	\$6,980.51	\$6,980.51
43	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG8A, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A1K1100139, NÚM. ECONÓMICO 378	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$31,354.67	\$31,354.67
<b>TOTAL, PRECIO CON LETRA:</b>						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,697,851.51</b>
(UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 75/100 M.N.)						<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 271,656.24</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,969,507.75</b>

**PRECIO TOTAL EN LETRA: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS, 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO** -----

El importe total de las 43 partidas ofertadas presentado por la empresa **Mantenimiento de Maquinaria y Transporte OMEGA S.A. de C.V.** es por la cantidad de **\$1,969,507.75** (Un millón novecientos sesenta y nueve mil quinientos siete pesos, 75/100 M.N.) I.V.A. incluido -----

**LICITANTE 3.-** De la empresa **Autoservicios Lemans de Oaxaca S.A. de C.V** por conducto de su representante, la ciudadana Carola Alondra Gil Ávila, se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Autoservicios Lemans de Oaxaca S.A. de C.V.** cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, dándose lectura al monto total de las 43 partidas, conforme a lo siguiente: -

-----

*[Handwritten signatures in blue ink]*





### PARTIDAS OFERTADAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	CAMIONETA DODGE DAKOTA CREW 4x2, PLACAS RY26140, MODELO 2010, SERIE 1D7CE3GK6AS237255, NÚM. ECONÓMICO 611	3.7L V6	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	63,000.00	63,000.00
2	CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26335, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG9EG111863, NÚM. ECONÓMICO 969	3.6L 6 CIL.	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE: SISTEMA DE ESCANEO, COMPUTADORA, ALTERNADOR, RELEVADORES DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	13,800.00	13,800.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

3	CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26339, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG4EG111883, NÚM. ECONÓMICO 955	3.6L 6 CIL. VVT	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	57,300.00	57,300.00
4	CAMIÓN DODGE RAM 4000 GRÚA CON CANASTILLA, PALCAS RY-41053, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D48G178837, NÚM. ECONÓMICO 167	5.7 L 8 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS.	1	SERVICIO	68,100.00	68,100.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]*





			RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
5	CAMIONETA FORD F-350 XL TRITÓN GRÚA, PLACAS RY26144M MODELO 2003, SERIE 3FDKF36L13MB48889, NÚM. ECONÓMICO 908	5.4L V8 TRITÓN	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	51,600.00	51,600.00
6	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK852438, NÚM. ECONÓMICO 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	52,500.00	52,500.00

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

7	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2, PLACAS RX-58892, MODELO 2018, SERIE 1N6ADOER6JN704642, NÚM. ECONÓMICO 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	57,200.00	57,200.00
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2GK854083, NÚM. ECONÓMICO 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS.	1	SERVICIO	52,485.00	52,485.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]*





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33CXGK869334, NÚM. ECONÓMICO 181	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	52,485.00	52,485.00





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33AOKK854039, NÚM. ECONÓMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	52,485.00	52,485.00
11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1KK851912, NÚM. ECONÓMICO 173	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS.	1	SERVICIO	52,485.00	52,485.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





			RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
12	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1EB31S6AK352658, NÚM. ECONÓMICO 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	38,430.00	38,430.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

13	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S5FK310408, NÚM. ECONÓMICO 478	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	38,430.00	38,430.00
14	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S6FK307422, NÚM. ECONÓMICO 498	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS.	1	SERVICIO	38,430.00	38,430.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]*





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
15	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S1FK310146, NÚM. ECONÓMICO 484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	38,430.00	38,430.00
16	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R3JD5, MODELO 2018, SERIE MD2A67KY6JCD00718, NÚM. ECONÓMICO 161	373.27 CC	CAMBIO DE ESTATOR, REGULADOR DE CORRIENTE Y BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	5,500.00	5,500.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

17	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PLACAS R2JD7, MODELO 2022, SERIE MD2A67KY8JCD00719, NÚM. ECONÓMICO 157	373.27 CC	CAMBIO DE BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	1,650.00	1,650.00
18	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX5NCF00984, NÚM. ECONÓMICO 98	373.27 CC	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACIÓN DE COMPUTADORA Y RELEVADOR DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	7,600.00	7,600.00
19	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX9NCF00941, NÚM. ECONÓMICO 94	373.27 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	4,680.00	4,680.00
20	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD1Y, MODELO 2019, SERIE ZBNN30007LBA78424, NÚM. ECONÓMICO 371	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	4,250.00	4,250.00
21	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Y, MODELO 2020, SERIE ZBNN30005LBA78406, NÚM. ECONÓMICO 416	DOHC 249 CM3	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, REPARACIÓN DE CÓDIGOS Y SENSORES DE COMPUTADORA	1	SERVICIO	6,500.00	6,500.00
22	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Z, MODELO 2019, SERIE ZBNN30006LBA78396, NÚM. ECONÓMICO 375	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	4,250.00	4,250.00
23	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD9X, MODELO 2020, SERIE ZBNN30004LBA78414, NÚM. ECONÓMICO 424	DOHC 249 CM3	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA	1	SERVICIO	2,750.00	2,750.00





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

24	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R1JD2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00181, NÚM. ECONÓMICO 153	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
25	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD1, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA00147, NÚM. ECONÓMICO 138	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
26	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD4, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00219, NÚM. ECONÓMICO 141	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
27	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B14HDA00233, NÚM. ECONÓMICO 137	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
28	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R5JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B16HDA00041, NÚM. ECONÓMICO 148	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
29	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R8GW2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA00215, NÚM. ECONÓMICO 136	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
30	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC3, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA00277, NÚM. ECONÓMICO 134	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

31	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B17HDA00775, NÚM. ECONÓMICO 146	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
32	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC6, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA00267, NÚM. ECONÓMICO 139	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
33	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B11HDA00528, NÚM. ECONÓMICO 142	DOHC 296 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	20,430.00	20,430.00
34	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MHG9V, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A6K1100170, NÚM. ECONÓMICO 392	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CARTER	1	SERVICIO	5,087.00	5,087.00
35	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF1Y, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A6J1101205, NÚM. ECONÓMICO 334	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00
36	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3R, MODELO 2019, SERIE LC6DS11AXK1100138, NÚM. ECONÓMICO 348	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00
37	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3W, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A8K1100154, NÚM. ECONÓMICO 358	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

38	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3Y, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A5K1100158, NÚM. ECONÓMICO 370	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00
39	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF4R, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A5J1101194, NÚM. ECONÓMICO 310	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CÁRTER, CAMBIO DE MONOSHOCK Y TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	24,318.00	24,318.00
40	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF6X, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3K1100174, NÚM. ECONÓMICO 340	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00
41	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF7T, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A2K1100165, NÚM. ECONÓMICO 354	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	20,020.00	20,020.00
42	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG2B, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3K1100143, NÚM. ECONÓMICO 352	DOHC 248 CC	CAMBIO DE TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	3,400.00	3,400.00
43	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG8A, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A1K1100139, NÚM. ECONÓMICO 378	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	2,020.00	2,020.00

UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL	1,123,585.00
IVA	179,773.60
TOTAL	1,303,358.60





**PRECIO TOTAL EN LETRA: UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO. -----**

**El importe total de las 43 partidas ofertadas presentado por Autoservicios Lemans de Oaxaca S.A. de C.V. es por la cantidad de \$1,303,358.60 (Un millón trescientos tres mil y trescientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido. -----**

**LICITANTE 4.- Del C. Jesús Marín Velazco, Persona Física, por conducto de su representación la ciudadana Yolanda Zarate Fernández, se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. -----**

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica del **C. Jesús Marín Velazco, Persona Física**, cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. Con relación al documento 7 del Anexo M, se hace constar que dentro del sobre presentó solamente copia fotostática simple de la identificación oficial, sin presentar la documentación legal requerida. Documentación que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, dándose lectura al monto total de las 43 partidas, conforme a lo siguiente: -----





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	SUBTOTAL
1	CAMIONET A DODGE DAKOTA CREW 4x2, PLACAS RY26140, MODELO 2010, SERIE 1D7CE3GK6 AS237255, NÚM. ECONÓMICO O 611	3.7L V6	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	39,919.00	39,919.00
2	CAMIONET A DODGE RAM 1500. PLACAS RY26335, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG9 EG111863,	3.6L 6 CIL.	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE: SISTEMA DE ESCANEO, COMPUTADORA, ALTERNADOR, RELEVADORES DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	13,370.00	13,370.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	NÚM. ECONÓMIC O 969						
3	CAMIONET A DODGE RAM 1500, PLACAS RY26339, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG4 EG111883, NÚM. ECONÓMIC O 955	3.6L 6 CIL. VVT	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	49,730.00	49,730.00





4	CAMIÓN DODGE RAM 4000 GRÚA CON CANASTILL A, PALCAS RY-41053, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D 48G178837, NÚM. ECONÓMIC O 167	5.7 L 8 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	65,459.00	65,459.00
5	CAMIONET A FORD F- 350 XL TRITÓN GRÚA, PLACAS RY26144M MODELO 2003, SERIE 3FDKF30L1 3MB48889, NÚM. ECONÓMIC O 908	5.4L V8 TRITÓN	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	36,080.00	36,080.00





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

6	CAMIONET A NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2 LK852438, NÚM. ECONÓMIC O 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR. MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	53,950.00	53,950.00
---	---	---------	--	---	----------	-----------	-----------





7	CAMIONET A NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2, PLACAS RX-58892, MODELO 2018, SERIE 1N6AD0ER6 JN704642, NÚM. ECONÓMIC O 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	56,350.00	56,350.00
---	---	------------	---	---	----------	-----------	-----------



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

8	CAMIONET A NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2 GK854083, NÚM. ECONÓMIC O 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	51,970.00	51,970.00
---	--	---------	---	---	----------	-----------	-----------





9	CAMIONET A NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C XGK869334, NÚM. ECONÓMIC O 181	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	53,998.00	53,998.00
---	--	---------	---	---	----------	-----------	-----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

10	CAMIONET A NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A0 KK854039, NÚM. ECONÓMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	53,998.00	53,998.00
----	---	---------	---	---	----------	-----------	-----------





11	CAMIONET A NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1 KK851912, NÚM. ECONÓMICO 0 173	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	53,998.00	53,998.00
12	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1ED3186 AK352658, NÚM. ECONÓMICO 0 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE	1	SERVICIO	38,502.00	38,502.00

*(Handwritten signatures and marks)*



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
13	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S5 FK310408, NÚM. ECONÓMICO 478	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR	1	SERVICIO	38,502.00	38,502.00





			BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
14	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S6 FK307422, NÚM. ECONÓMIC O 498	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR	1	SERVICIO	38,502.00	38,502.00



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

			SUPERFICIE DE CABEZA.				
15	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S1 FK310146, NÚM. ECONÓMICO 0484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS,	1	SERVICIO	38,502.00	38,502.00





			RECTIFICAR SUPERFICIE CABEZA.	DE				
16	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R3JD5, MODELO 2018, SERIE MD2A67KY 6JCD00718, NÚM. ECONÓMICO 161	373.27 CC	CAMBIO DE ESTATOR, REGULADOR DE CORRIENTE BOBINAS ENCENDIDO	DE Y DE	1	SERVICIO	4,997.50	4,997.50
17	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PLACAS R2JD7, MODELO 2022, SERIE MD2A67KY 8JCD00719, NÚM. ECONÓMICO 157	373.27 CC	CAMBIO DE BOBINAS DE ENCENDIDO		1	SERVICIO	1,650.00	1,650.00
18	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PALCAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX 5NCF00984, NÚM. ECONÓMICO 98	373.27 CC	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACIÓN COMPUTADORA RELEVADOR ENCENDIDO	DE DE DE Y DE	1	SERVICIO	5,370.00	5,370.00

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

19	MOTOCICL ETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACI ÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX 9NCF00941, NÚM. ECONÓMIC O 94	373.27 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	6,000.00	6,000.00
20	MOTOCICL ETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD1Y, MODELO 2019, SERIE ZBNN30007 LBA78424, NÚM. ECONÓMIC O 371	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE		1	SERVICIO	3,870.00	3,870.00
21	MOTOCICL ETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Y, MODELO 2020, SERIE ZBNN30005 LBA78406, NÚM. ECONÓMIC O 416	DOHC 249 CM3	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, REPARACIÓN DE CÓDIGOS Y SENSORES DE COMPUTADORA		1	SERVICIO	3,500.00	3,500.00
22	MOTOCICL ETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Z, MODELO 2019, SERIE ZBNN30006 LBA78396, NÚM. ECONÓMIC O 375	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE		1	SERVICIO	3,870.00	3,870.00
23	MOTOCICL ETA BENELLI TRK 250, PLACAS	DOHC 249 CM3	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA		1	SERVICIO	2,500.00	2,500.00





	MKD9X, MODELO 2020, SERIE ZBNN30004 LBA78414, NÚM. ECONÓMIC O 424							
24	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R1JD2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10 HDA00181, NÚM. ECONÓMIC O 153	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00
25	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD1, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10 HDA00147, NÚM. ECONÓMIC O 138	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00
26	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD4, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1X HDA00219, NÚM. ECONÓMIC O 141	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00
27	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD5, MODELO 2017, SERIE	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	JKALE8B14 HDA00233, NÚM. ECONÓMIC O 137						
28	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R5JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B16 HDA00041, NÚM. ECONÓMIC O 148	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00  7,200.00
29	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R8GW2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12 HDA00215, NÚM. ECONÓMIC O 136	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00  7,200.00
30	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC3, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12 HDA00277, NÚM. ECONÓMIC O 134	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00  7,200.00
31	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B17	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK BUJES DE OSCILANTE	DE Y BRAZO	1	SERVICIO	7,200.00  7,200.00





	HDA00775, NÚM. ECONÓMIC O 146							
32	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC6, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1X HDA00267, NÚM. ECONÓMIC O 139	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK DE Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00	
33	MOTOCICL ETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B11 HDA00528, NÚM. ECONÓMIC O 142	DOHC 296 CC	CAMBIO MONOSHOCK DE Y BUJES DE BRAZO OSCILANTE	1	SERVICIO	7,200.00	7,200.00	
34	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MHG9V, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A6 K1100170, NÚM. ECONÓMIC O 392	DOHC 248 CC	REPARACIÓN CARTER DE	1	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	
35	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF1Y, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A6 J1101205,	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

	NÚM. ECONÓMIC O 334							
36	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF3R, MODELO 2019, SERIE LC6DS11AX K1100138, NÚM. ECONÓMIC O 348	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00
37	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF3W, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A8 K1100154, NÚM. ECONÓMIC O 358	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00
38	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF3Y, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A5 K1100158, NÚM. ECONÓMIC O 370	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00
39	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF4R, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A5 J1101194,	DOHC 248 CC	REPARACIÓN DE CÁRTER, CAMBIO DE MONOSHOCK Y TAZAS DE DIRECCIÓN		1	SERVICIO	21,950.00	21,950.00





	NÚM. ECONÓMIC O 310							
40	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF6X, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3 K1100174, NÚM. ECONÓMIC O 340	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00
41	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKF7T, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A2 K1100165, NÚM. ECONÓMIC O 354	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00
42	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKG2B, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3 K1100143, NÚM. ECONÓMIC O 352	DOHC 248 CC	CAMBIO DE TAZAS DE DIRECCIÓN		1	SERVICIO	2,050.00	2,050.00
43	MOTOCICL ETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKG8A, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A1 K1100139, NÚM.	DOHC 248 CC	CAMBIO MONOSHOCK	DE	1	SERVICIO	18,050.00	18,050.00

*(Handwritten signatures and marks)*











Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

PARTIDA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO ( INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACION)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
5	FORD F-350 XL TRITÓN GRUA, PLACAS RY26144M MODELO 2003, SERIE 3FDKF36L13MB4888 9, NÚM. ECONÓMICO 908	5.4L V8 TRITÓN	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	63,430.42	63,430.42
6	NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK85243 8, NÚM. ECONÓMICO 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	54,915.00	54,915.00
7	NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2 , PLACAS RX-58892, MODELO 2018, SERIE 1N6AD0E6R6JN70464 2, NÚM. ECONÓMICO 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	57,985.00	57,985.00
8	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2GK85408 3, NÚM. ECONÓMICO 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	54,915.00	54,915.00
9	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33CXGK86933 4, NÚM. ECONÓMICO 181	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	54,915.00	54,915.00
10	NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33AOKK85403 9, NÚM. ECONÓMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	54,915.00	54,915.00
11	NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1KK85191 2, NÚM. ECONÓMICO 173	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	54,915.00	54,915.00
12	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1EB3156AK35265 8, NÚM. ECONÓMICO 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	39,065.00	39,065.00





PARTIDA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO ( INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACION )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
13	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE 3N1EB3155FK310408 , NÚM ECONOMICO 478	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	39,065.00	39,065.00	
14	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB3156FK307422 , NÚM ECONOMICO 498	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	39,065.00	39,065.00	
15	NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB3151FK310146 , NÚM ECONOMICO 484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE VIELA, DE SIGUEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DD LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	39,065.00	39,065.00	
SUBTOTAL							782,015.96	
NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M. N.							IVA	125,122.55
TOTAL							907,138.51	

**PRECIO TOTAL EN LETRA: NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N) I.V.A INCLUIDO** -----

**El importe total de las partidas ofertadas del número 1 al 15, por la C. Hilda Montaña Márquez, es por la cantidad de \$907,138.51 (Novecientos siete mil ciento treinta y ocho pesos 51/100 M.N.) I.V.A. incluido** -----

**LICITANTE 6.- De la empresa Servicio automotriz y refacciones Engine Block Filter S. A. de C.V., por conducto de representante, la ciudadana Citlali Soledad Pérez Mendoza, se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente.** -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Servicio automotriz y refacciones Engine Block Filter S. A. de C.V.**, cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente, realizándose las siguientes observaciones: 1.- Con relación al punto número 5 del Anexo M, se hace constar que este licitante presentó el original del acta constitutiva fuera del sobre número uno de la propuesta técnica, debiendo presentarlo dentro del sobre número uno. -----





2.- Con relación al punto 6, del Anexo M, se hace contar que solo presentó copia simple del poder notarial del representante legal dentro del sobre numero uno de la propuesta técnica, debiendo presentarlo dentro del sobre número uno. -----

3.- Con relación al punto 7, del Anexo M, se hace contar que solo presentó copia simple de la identificación oficial, dentro del sobre uno de la propuesta técnica, debiendo haberla presentado dentro del sobre número uno. -----

4.- Con relación al documento numero 15 del anexo M, Anexo P, escrito en original en hoja membretada estampando el sello de la empresa y firmado por el representante legal en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con oficinas propias en el Estado de Oaxaca, con la suficiente capacidad para garantizar las obligaciones que resulten de esta licitación, se hace contar que el licitante omitió la presentación de este documento en el sobre uno, correspondiente a la propuesta técnica. -----

5.- Con relación al documento número 16 del anexo M, consistente en la carta en original en papel membretado de la empresa con nombre y firma autógrafa de su representante legal, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste que responde de los defectos y vicios ocultos en la calidad así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiera incurrido, se hace constar que el licitante omitió la presentación de este documento en el sobre uno, correspondiente a la propuesta técnica. -----

Documentación que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. -----

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que este contenga dicha oferta, haciéndose constar que el licitante presentó un dispositivo USB, que únicamente contenía un archivo en formato PDF que decía contener la propuesta técnica omitiendo presentar la propuesta económica en formato WORD, sin embargo al intentar abrirlo no fue posible ya que marcaba error sin poder permitir visualizar el contenido de este, incumpliendo con lo establecido en el numeral 3.5 requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los licitantes en sus proposiciones *"independientemente de la entrega física de los documentos, los licitantes deberán presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo electrónico USB, adicionalmente la oferta técnica (ANEXO G) y económica (ANEXO H), en formato Word, cada dispositivo en su sobre respectivo"* -----

Por lo anterior se tuvo que escanear el documento que contiene la propuesta económica para poder insertarlo en la presente acta, quedando de la siguiente manera: -----



## PARTIDAS OFERTADAS

PROPUESTA ECONOMICA							
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO	TIPO DE MOTOR	CONCEPTO DEL SERVICIO (INCLUYE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU REPARACION)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	CAMIONETA DODGE DAKOTA CREW 4x2, PLACAS RY26140, MODELO 2010, SERIE 1D7CE3GK6AS2 37265, NÚM. ECONOMICO 611	3.7L V6	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS, RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 53,914.00	\$ 53,914.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.  
Teléfono: 9513424615



**ENGINEBlockFilter**  
Servicio automotriz y refacciones

2	CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26335, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG9EG1 11863, NÚM. ECONOMICO 969	3.6L 6 CIL.	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE: SISTEMA DE ESGANEÓ, COMPUTADORA, ALTERNADOR, RELEVADORES DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$ 103,990.00	\$ 103,990.00
3	CAMIONETA DODGE RAM 1500, PLACAS RY26339, MODELO 2014, SERIE 3C6JRAAG4EG1 11883, NÚM. ECONOMICO 955	3.6L 6 CIL. VVT	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS, RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 60,585.00	\$ 60,585.00
4	CAMIÓN DODGE RAM 4000 GRÚA CON CANASTILLA, PLACAS RY-41053, MODELO 2008, SERIE 3D6WVN56D48G1 78837, NÚM. ECONOMICO 167	5.7 L 8 CIL.	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS, RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 103,990.00	\$ 103,990.00
5	CAMIONETA FORD F-350 XL TRITON GRÚA, PLACAS RY26144M, MODELO 2003, SERIE 3FDKF36L13MB 48889, NÚM. ECONOMICO 908	5.4L V8 TRITON	BAJAR CABEZA DE MOTOR, CEPILLADO Y RECTIFICADO DE CABEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERNA (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANILLOS Y PISTONES)	1	SERVICIO	\$ 62,074.00	\$ 62,074.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.  
Teléfono: 9513424615

Correo Electrónico: engine.servicioautomotriz@hotmail.com  
Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68050





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINE Block Filter**  
Servicio automotriz y refacciones

6	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 XE TM, PLACAS RY47594, MODELO 2020, SERIE 3N6AD33A2LK85 2438, NÚM. ECONÓMICO 207	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 53,914.00	\$ 53,914.00
7	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PRO4X 5AT 4X2, PLACAS RX- 58892, MODELO 2018, SERIE 1N6AD0ER6JN7 04642, NÚM. ECONÓMICO 185	4.0L 6 CIL	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 74,909.00	\$ 74,909.00
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26147, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33C2GK8 54083, NÚM. ECONÓMICO 179	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE	1	SERVICIO	\$ 59,854.00	\$ 59,854.00






Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINE BLOCK FILTER**  
Servicio automotriz y refacciones

			VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER XE TM, PLACAS RY26149, MODELO 2016, SERIE 3N6AD33CXGK8 69334, NÚM. ECONÓMICO 181	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS, RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 59,854.00	\$ 59,854.00
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A0KK8 54039, NÚM. ECONÓMICO PM-177	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜEÑAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS, RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 59,854.00	\$ 59,854.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*






Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



### ENGINE Block Filter

Servicio automotriz y refacciones

11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2019, SERIE 3N6AD33A1KK8 51912, NÚM. ECONÓMICO 173	2.5L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 59,854.00	\$ 59,854.00
12	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB-2753, MODELO 2010, SERIE 3N1EB31S6AK35 2658, NÚM. ECONÓMICO 927	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 31,983.00	\$ 31,983.00
13	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2779, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S5FK31 0408, NÚM. ECONÓMICO 478	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS, CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE	1	SERVICIO	\$ 31,983.00	\$ 31,983.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.  
Teléfono: 9513424616

Correo Electrónico: engineservicioautomotriz@hotmail.com  
Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68050






Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINEBlockFilter**

Servicio automotriz y refacciones

			VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.				
14	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2780, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S6FK30 7422, NÚM. ECONÓMICO 498	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 31,983.00	\$ 31,983.00
15	AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSI TM, PLACAS TMB2783, MODELO 2015, SERIE 3N1EB31S1FK31 0146, NÚM. ECONÓMICO 484	1.6L L4	AJUSTE DE MOTOR: INCLUYE DESINCRUSTAR MOTOR SUMINISTRO DE REFACCIONES: ÁRBOL DE LEVAS, TAPONES DEL SISTEMA DE AGUA DEL MONOBLOCK, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, METALES DE BIELA, DE CIGÜENAL, METALES DE CENTRO DE ÁRBOL, JUEGO DE ANILLOS, JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES, JUEGO DE PUNTERÍAS, CADENA Y ENGRANE DE DISTRIBUCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA Y BUJÍAS. RECTIFICAR MONIBLOCK: RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR E INSTALAR METALES DE ÁRBOL DE LEVAS, RECTIFICAR Y ALINEAR BIELAS, INSTALAR Y AJUSTAR PERNOS DE BIELAS. CABEZAS: RECTIFICAR Y CAMBIAR ASIENTOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA.	1	SERVICIO	\$ 31,983.00	\$ 31,983.00
16	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PALCAS R3JD5, MODELO 2018, SERIE MD2A67KY6JCD	373.27 CC	CAMBIO DE ESTATOR, REGULADOR DE CORRIENTE Y BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$ 5,669.00	\$ 5,669.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.

Teléfono: 9513424616

Correo Electrónico: engineservicioautomotriz@hotmail.com

Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 69050

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*






Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024




Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINEBlockFilter**  
Servicio automotriz y refacciones

	00718, NÚM. ECONÓMICO 161						
17	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, PLACAS R2JD7, MODELO 2022, SERIE MD2A67KY8JCD 00719, NÚM. ECONÓMICO 157	373.27 CC	CAMBIO DE BOBINAS DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$ 1,006.00	\$ 1,006.00
18	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PALCAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX5NC F00984, NÚM. ECONÓMICO 98	373.27 CC	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACIÓN DE COMPUTADORA Y RELEVADOR DE ENCENDIDO	1	SERVICIO	\$ 3,495.00	\$ 3,495.00
19	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, MODELO 2022, SERIE MD2A67MX9NC F00941, NÚM. ECONÓMICO 94	373.27 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 3,694.01	\$ 3,694.01
20	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD1Y, MODELO 2019, SERIE ZBNN30007LBA7 8424, NÚM. ECONÓMICO 371	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$ 3,747.00	\$ 3,747.00
21	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Y, MODELO 2020, SERIE ZBNN30005LBA7 8406, NÚM. ECONÓMICO 416	DOHC 249 CM3	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, REPARACIÓN DE CÓDIGOS Y SENSORES DE COMPUTADORA	1	SERVICIO	\$ 1,919.00	\$ 1,919.00
22	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD3Z, MODELO 2019, SERIE ZBNN30006LBA7 8396, NÚM. ECONÓMICO 372	DOHC 249 CM3	CAMBIO DE ESTATOR Y REGULADOR DE CORRIENTE	1	SERVICIO	\$ 3,747.00	\$ 3,747.00





**ENGINE Block Filter**  
Servicio automotriz y refacciones

23	MOTOCICLETA BENELLI TRK 250, PLACAS MKD9X, MODELO 2020, SERIE ZBNN30004LBA7 8414, NÚM. ECONÓMICO 424	DOHC 249 CM3	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA	1	SERVICIO	\$ 1,371.00	\$ 1,371.00
24	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R1JD2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA 00181, NÚM. ECONÓMICO 153	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
25	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD1, MODELO 2017, SERIE JKALE8B10HDA 00147, NÚM. ECONÓMICO 138	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
26	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD4, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA 00219, NÚM. ECONÓMICO 141	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
27	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R2JD5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B14HDA 00233, NÚM. ECONÓMICO 137	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
28	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R5JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B16HDA 00041, NÚM. ECONÓMICO 140	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
29	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R8GW2, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.


Teléfono: 9513424616

Correo Electrónico: engineservicioautomotriz@hotmail.com

Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68050

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*





### ENGINE Block Filter

Servicio automotriz y refacciones

	00215, NÚM. ECONÓMICO 136						
30	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC3, MODELO 2017, SERIE JKALE8B12HDA 00277, NÚM. ECONÓMICO 134	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
31	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC5, MODELO 2017, SERIE JKALE8B17HDA 00775, NÚM. ECONÓMICO 146	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
32	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC6, MODELO 2017, SERIE JKALE8B1XHDA 00267, NÚM. ECONÓMICO 139	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
33	MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS X 300, PLACAS R9JC7, MODELO 2017, SERIE JKALE8B11HDA 00528, NÚM. ECONÓMICO 142	DOHC 296 CC	SOLO REALIZAMOS CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 19,775.00	\$ 19,775.00
34	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MHG9V, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A6K110 0170, NÚM. ECONÓMICO 392	DOHC 248 CC	CAMBIO DE CARTER CENTRAL	1	SERVICIO	\$ 6,774.00	\$ 6,774.00
35	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF1Y, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A6J110 1205, NÚM. ECONÓMICO 334	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A. DE C.V.

Teléfono: 9513424618

Correo Electrónico: engineservicioautomotriz@hotmail.com

Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68050





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINE Block Filter**  
Servicio automotriz y refacciones

36	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3R, MODELO 2019, SERIE LC6DS11AXK11 00138, NÚM. ECONÓMICO 348	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00
37	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3W, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A8K110 0154, NÚM. ECONÓMICO 358	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00
38	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF3Y, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A5K110 0158, NÚM. ECONÓMICO 370	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00
39	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF4R, MODELO 2018, SERIE LC6DS11A5J110 1194, NÚM. ECONÓMICO 310	DOHC 248 CC	CAMBIO DE CÁRTER CENTRAL, CAMBIO DE MONOSHOCK Y TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	\$ 31,044.00	\$ 31,044.00
40	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF6X, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A3K110 0174, NÚM. ECONÓMICO 340	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00
41	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKF7T, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A2K110 0165, NÚM. ECONÓMICO 354	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00
42	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 250, PLACAS MKG2B, MODELO 2019, SERIE	DOHC 248 CC	CAMBIO DE TAZAS DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	\$ 3,469.00	\$ 3,469.00

SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER S.A DE C.V.

Teléfono: 9513424618

Correo Electrónico: engineservicioautomotriz@hotmail.com

Laureles 111 Col. Aurora Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68050






Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**ENGINEBlockFilter**  
Servicio automotriz y refacciones

	LC6DS11A3K110 0143, NÚM. ECONÓMICO 352								
43	MOTOCICLETA SUZUKI V- STROM 250, PLACAS MKG8A, MODELO 2019, SERIE LC6DS11A1K110 0139, NÚM. ECONÓMICO 378	DOHC 248 CC	CAMBIO DE MONOSHOCK	1	SERVICIO O	\$ 20,801.00	\$ 20,801.00		
							<b>SUBTOTAL</b>	\$1,290,016.01	
							<b>I.V.A</b>	\$ 206,402.56	
							<b>TOTAL</b>	\$1,496,418.57	

**PRECIO TOTAL EN LETRA: (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 57/100 M.N.)** -----

**El importe total de la 43 partidas ofertadas presentado por la empresa Servicio automotriz y refacciones Engine Block Filter S. A. de C.V., es por la cantidad de \$1,496,418.57 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 57/100 M.N.) I.V.A. incluido** -----

Asimismo con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, se le notifica en este acto a los participantes que el fallo será emitido el día 14 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas. Dándose por enterados en este acto todos los presentes. -----

Por último, se notifica a los participantes asistentes el contenido de la presente acta, quienes acusan de recibido la copia fotostática simple que en este acto se les proporciona, asimismo se les hace del conocimiento, que se fijará un tanto en copia simple de la presente acta por un término no menor a cinco días, en los estrados con que cuenta el Palacio Municipal, ubicados en la planta baja, primer patio,





pudiendo sustituir a la notificación personal, siendo la exclusiva responsabilidad de los participantes el acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las quince horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

**POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS.**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. Omar Lozano Fierro. Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	

C. Iris Jazmín Jiménez Cruz. Jefa del Departamento de Auditorías Financieras y de Cumplimiento, representante designado por el Órgano Interno de Control Municipal.	
--	--

**POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRIENTE**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. Tania Mijaylova Cruz Guerra Directora Técnica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil.	

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. Mirna Edith Gómez Santos. En representación de Emilio Velázquez Rivera, Persona Física.	
C. José Antonio Benítez Torres En representación de la empresa Mantenimiento de Maquinaria y Transporte OMEGA S.A. de C.V.	
C. Carola Alondra Gil Ávila. En representación de la empresa Autoservicios Lemans S.A. de C.V.	





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

C. Yolanda Zarate Fernández. En representación de Jesús Marín Velazco, Persona Física.	
C. Hilda Montaña Márquez. Persona Física	
C. Citlali Soledad Pérez Mendoza. En representación de la empresa Servicio Automotriz y Refacciones Engine S.A. de C.V. <i>Block Filter</i>	

*Chamagones*

"LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS ES PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL NÚMERO LPE/MOJ/ST/SRHYM/MANTENIMIENTOSEGURIDAD/10/20233, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE MOTOR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERATIVIDAD EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, EJERCICIO 2023.-----"