



OAXACA DE JUÁREZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019-2021

"RECURSOS FISCALES"
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

OAXACA
 CIUDAD PATRIMONIO
 DE LA HUMANIDAD

"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19".



EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JUAN RIGOBERTO GONZALEZ SANTIBAÑEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA ISLA ROJA", S.A. DE C.V. LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES, JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA ✓
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES ✓
DISTRITO:	019	CENTRO ✓
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ ✓
LOCALIDAD	0901	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC ✓

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES ✓		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL ✓		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ✓		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN ✓		
OFICIO DE APROBACIÓN:	RF/004/2021 ✓	FECHA:	17 DE MAYO DE 2021 ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210500502K1216141221101021 ✓		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO ✓	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 960,000.00 ✓
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/RF 004/2021 ✓	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2021 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE JUNIO DE 2021 ✓	FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JULIO DE 2021 ✓
METAS INICIALES:	1 PROYECTO ✓	METAS ALCANZADAS:	1 PROYECTO ✓
BENEFICIARIOS:	120 PERSONAS ✓		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA, CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: BAÑO PLANTA BAJA: DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN PISO, TRATAMIENTO DE CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE PICADO Y CEPILLADO, RETIRO Y DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1100 LTS. , LÍNEA DE DESCARGA HIDRAULICA DESDE TINACO HACIA TUBERÍA PRINCIPAL CON TUBO DE COBRE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS COMPLETOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y BRAZO CROMADO, SALIDA DE CENTRO, APAGADOR Y/O CONTACTO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN SUPERFICIES LISAS. BAÑO PLANTA ALTA: DESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN PISO, TRATAMIENTO DE CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE PICADO Y CEPILLADO, RETIRO Y DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA , SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS , APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN SUPERFICIES LISAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO. ACABADO TIPO PETATILLO COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO. ROTULO INFORMATIVO A BASE DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA BANDERA A BASE DE TUBO DE ACERO, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO CON UNA CAPA SUPERIOR DE PETATILLO, ACABADO TIPO PETATILLO COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO. MODULO DE POLICIA: APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN SUPERFICIES LISAS, PLAFÓN SUSPENDIDO A BASE DE PLACAS DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO A BASE DE PLACAS DE YESO , SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, REPARACION DE ESCALINATAS Y DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO HIDRAULICO. REPARACION DE FUENTE: REINTEGRACION DE SILLAR DE PIEDRAS DE CANTERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAR DE PIEDRA CANTERA DE DIFERENTES MEDIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CENTRAL PARA FUENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTATUA DE PIEDRA, METALINADO, RESANE Y TRATAMIENTO EN SUPERFICIE DE PIEDRA, REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA, REPARACION DE ILUMINACION, REHABILITACION DE ZONA CIRCUNDANTE. RAHABILITACION DE JARDINERAS DE LA PLAZUELA. ✓</p>		



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"RECURSOS FISCALES"
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19".

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RECURSOS FISCALES)	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	\$ 45,026.98
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	\$ 45,026.98

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN RIGOBERTO GONZALEZ SANTIBAÑEZ EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **"CONSTRUCTORA ISLA ROJA", S.A. DE C.V.** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA ISLA ROJA", S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. JUAN RIGOBERTO GONZALEZ SANTIBAÑEZ
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. : CIR1905212Z3
DIRECCIÓN: CALLE AMAPOLAS No. 1006 INT. 2 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050

"CONSTRUCTORA ISLA ROJA", S.A. DE C.V.
C. JUAN RIGOBERTO GONZALES SANTIBAÑEZ
ADMINISTRADOR UNICO



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA PÚBLICA

C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. JULIO PRESA OZUNA
SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA