


PLANTA ESTADO ACTUAL
60x 105



PLANTA DE AZOTIA
60x 105

DANOS Y DETERIOROS

FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO




PISO PORCELANICO EN MAL ESTADO

MURO A DEMOLER

AZULEJOS EN MAL ESTADO

FALTA DE PUERTAS

FALTA DE VENTANAS



Gobernador
CP. FRANCISCO MARTINEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2023 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. YVONNE DENISE ABARCA VALENCIA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICIA Y ATENCIÓN CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL, CENTRAL DE ABASTO

DESCRIPCIÓN:
PLANTAS ESTADO ACTUAL

ABRIL 2022

1:75

10x12

REHAB

ESCALA

PLANO No.

CUADRO